

## Rückruf beim Siemens Gigaset funktioniert nicht

03.07.2024 13:37:40

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	Kommunikation & Kollaboration::Telefonie	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	11:39:03 - 26.02.2021

### Schlüsselwörter

Rückruf, Flashzeiten, R-Taste, Telefonie ISDN

### Lösung (öffentlich)

Sie nutzen selbstbeschaffte und vom Standard abweichende, analoge Telefone z.B. Schnurlostelefone vom Typ Gigaset an der ISDN-TK-Anlage und der Rückruf bzw. die Weitervermittlung durch Drücken der Taste R und Eingabe der Nummer funktioniert nicht.

Möglicherweise sind die Flashzeiten für die R-Taste falsch eingestellt. Die ISDN-TK-Anlage erwartet Flash-Zeiten von ca. 90 ms. Bitte in die Bedienungsanleitung des Telefons schauen und die Flashzeiten des Telefons auf 90 ms (oder einen Wert möglichst nah an 90 ms) einstellen.